



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ «Колтушская ЦКС»
Чирко Н.В.
12 2021 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр культуры и досуга Воейково**
1.2. Адрес объекта: **188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1** этажей, **510,1** кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: **да 3000 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1964 г.**, последнего капитального ремонта – **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – нет сведений, капитального – нет сведений.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное казенное учреждение «Колтушская централизованная клубная система» (МКУ «Колтушская ЦКС»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация: **Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтуши д.32**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **культурно - досуговая**
2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения (согласно Уставу).**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **85 чел /день.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Общественный транспорт - автобус № 532 до остановки «Воейково-Центр».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **560 м**
 3.2.2. время движения (пешком) **7 мин**
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)
 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, К, У, О, Г)
Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г) ДЧ-И (У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, У, Г, О) ДУ (С)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям доступности для маломобильных групп населения (необходима дополнительная помощь сотрудника).

Учитывая, что объект является доступным для маломобильных групп населения с незначительными замечаниями, согласно ст. 15 от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, в случае, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР и текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не предусмотрен.**

в рамках исполнения: **программа не предусмотрена**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «А».**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **нет**

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» декабря 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «17» декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ «Колтушская ЦКС»
Чирко Н.В.
12 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр культуры и досуга Воейково**
1.2. Адрес объекта: **188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1** этажей, **510,1** кв. м.
1.4. Год постройки здания **1964** г., последнего капитального ремонта - **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – **нет сведений**, капитального – **нет сведений**
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Колтушская централизованная клубная система» (МКУ «Колтушская ЦКС»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтуши д.32**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **культурно - досуговая**
2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения (согласно Уставу).**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **85 чел /день.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Общественный транспорт - автобус № 532 до остановки «Воейково-Центр».
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **560 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР и текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ - **нет**



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ «Колтушская ЦКС»
Чирко Н.В.
12 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

п.Воейково, ЛО
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» декабря 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр культуры и досуга Воейково**
1.2. Адрес объекта: **188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1** этажей, **510,1** кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка – **да, 3000 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1964 г.**, последнего капитального ремонта – **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **нет сведений**, капитального – **нет сведений**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное казенное учреждение «Колтушская централизованная клубная система» (МКУ «Колтушская ЦКС»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения (согласно Уставу).**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Общественный транспорт - автобус № 532 до остановки «Воейково-Центр».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **560 м.**

3.2.2. время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, К, У, О, Г)	1,2	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г) ДЧ-И (У)	3,4	7,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, У, Г, О) ДУ (С)	5-11	8-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	5,11	8,13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	12	15,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям доступности для маломобильных групп населения (необходима дополнительная помощь сотрудника).

Учитывая, что объект является доступным для маломобильных групп населения с незначительными замечаниями, согласно ст. 15 от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, в случае, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП и текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не предусмотрено
в рамках исполнения: не предусмотрено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем категориям по варианту «А»
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 3 л.

на 3 л.

на 3 л.

на 4 л.

на 2 л.

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____

на 4 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____

на 2 л.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	3	- Вход на территорию не оборудован информацией об объекте.		-Оборудовать вход на участок тактильной информацией со шрифтом Брайля об объекте (наименование, режим работы и т.д.) на высоте 1,2 до 1,6 м.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории <u>от остановки</u> (не принадлежит собственнику учреждения)	есть	-	1,2	- Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. - Покрытие пешеходных путей неровное, из гравия, что не допускается. Отсутствуют условия для безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку от остановки общественного транспорта к доступному входу в здание (нет ограничительной разметки на дороге, нет тротуара).	все	-Оборудовать пешеходные пути тактильно-контрастными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. - Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. См. комментарий	Капитальный ремонт
	Путь (пути) движения на территории	есть	2	4,5, 6	- Отсутствуют места отдыха для инвалидов на территории.	все	- На участке объекта на основных путях движения людей следует предусмотреть не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с	Капитальный ремонт

							опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Скамьи в зоне отдыха необходимы разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья (п. 5.3.1 СП 59.13330.2016)	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует на участке около здания стоянка для транспорта инвалидов.	все	См. комментарий	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (С, К, У, О, Г)	1,2	1-6	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на прилегающей территории от остановки общественного транспорта, а именно в письме учесть, что пути

движения МГН должны стыковаться с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта (дублирование светофоров звуковой сигнализацией, оборудование пешеходного перехода контрастно-тактильными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, а именно:

1. Выделить 10% машино- мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (п.5.2.1 СП 59.13330.2016). Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в организацию, доступного для инвалидов, но не далее 50 м (п.5.2.2 СП 59.13330.2016). Размер разметки мест для стоянки (парковки) предусмотреть 6,0х3,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Путь от парковки до объекта должен соответствовать всем требованиям безопасности
2. Оборудовать пешеходные пути от остановки общественного транспорта до Центра.
3. Оборудовать пешеходные пути тактильно-контрастными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территории, в место предварительно согласованным с руководством учреждения (по согласованию с общественной организацией инвалидов).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница эвакуационн ая (наружная)	есть	4	12	- Отсутствует контрастная маркировка на ступенях лестницы в соответствии с нормативными документами.	все	- На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Теку щий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	7	-Входная площадка выполнена в виде съезда, что не допустимо. Размеры площадки не нормативные.	К	Предусмотреть размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х 2,2 м. Входную площадку оборудовать пандусом: наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1: 12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. -Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м. Верхний и нижний поручни должны находиться в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. -По продольным краям	Капи таль ный ремонт

							марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05 м	
2.4	Дверь (входная)	есть	3	7	-Отсутствуют знаки доступности. - Отсутствует тактильная информационная вывеска с применением шрифта Брайля. - В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, отсутствуют смотровые панели. - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. -Высота кнопки вызова на улице не нормативная -1,4 м, в помещении -1,5 м.	К, О, С	- Оборудовать вход пиктограммой доступности на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки. - Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и тактильной пиктограммой доступности на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки. -Оборудовать наружную дверь смотровыми панелями, заполненными прозрачным и ударопрочным материалом и доводчиками в соответствии с нормативными требованиями (усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм, обеспечение автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с). -Перенести кнопку вызова помощи для МГН на высоту 0,8 м -1 м от пола/земли.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/выход в здание	ДУ (К, О, С, Г) ДЧ-И (У)	3,4	7,12	Капитальный и текущий ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

До реконструкции входного узла установить кнопку вызова для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках для оказания помощи при входе в учреждение. Кнопку установить в пределах досягаемости с уровня земли.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	8	- На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. - Отсутствует тактильная мнемосхема при входе в учреждение. - Ковровые покрытия, расположенные на пути движения не закреплены. - Отсутствуют места ожидания для МГН	С	- См.комментарии - При входе с правой стороны по ходу движения от входных дверей разместить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающую информацию о расположении помещения и лестниц. - Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены. - Следует обустроить места ожидания в вестибюле скамейками с подлокотниками.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	9	- На лестнице отсутствует контрастная маркировка ступеней. - Лестница не дублируется средством подъема.		- На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной	Текущий и капитальный ремонт

							полосой и краем проступи- от 0,03 до 0,04 м. Во время реконструкции или капитального ремонта здания продублировать лестницу подъемным устройством.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7	10	- Присутствуют дверные полотна шириной от 0,76 до 0,85 м, что не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствуют информирующие тактильные обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки. -Отсутствуют контрастные сочетания цветов: дверь-стена, ручка.	К, О, С	- Заменить двери с шириной дверного полотна (одной створки)-0,9 м. - Оборудовать доступные помещения информирующими обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. - Рекомендуются использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка)	Капитальный и текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8-11	11, 12	- отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС). -Эвакуационные двери имеют порог более 0,014 м со стороны помещения и более 0,10 со стороны улицы. -Перепад высоты в кабинете труда.	все	В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. - оборудовать помещение ФЭС (непрерывный маршрут до эвакуационных выходов). -Снизить порог	Текущий ремонт

						эвакуационных дверей до нормативных-0,014 м или предусмотреть перекатную рампу. -Выделить контрастно перепад высот, ведущий из кабинета труда на наружную эвакуационную лестницу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (С) ДЧ-И (К, Г, У, О)	5-11	8-12	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Согласно СП 59.13330.2016 на пути следования у каждой лестницы, доступными дверными полотнами необходимо тактильное опознавательное, тактильное мощение, предупреждающее об опасном участке пути. В связи со стесненностью помещений внутри Центра, в рамках «разумного приспособления», рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения инвалидов с полной потерей зрения.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	13, 14	- Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха, видеоувеличители.	Г, С	-Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля), видеоувеличители	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	13	-Расстояние между стеллажами в библиотеке менее 1,2 м.	К,О	Предусмотреть оказание помощи в библиотеке для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	5	8	- Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, справочных и других мест обслуживания, для посетителей на кресло-колясках не соответствуют п. 8.1.7 СП 5913330.2016. Высота ресепшена-1,2 м.	К, О	Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина-не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м.	Текущий ремонт

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	5,11	8,13,14	Индивидуальное решение с ТСП и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В каждом помещении следует предусматривать свободное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске диаметром не менее 1,4 м.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	15, 16	Санузел для МГН не соответствует нормативным требованиям (размер в плане не нормативный, отсутствуют поручни, кнопка вызова помощи, высота зеркала более 0,85 м, высота унитаза менее 0,45 м.)	все	Оборудовать санузел в соответствии п.6.3.3 СП 59.13330.2016.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	--
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-2,2, ширина двери -0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные), мнемосхемы на высоте 1,2-1,6м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (О, С, К)	12	15,16	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

До подхода капитального ремонта санузла для МГН установить поручни для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установить кнопку вызова помощи сотрудника.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ЦКД Воейково, по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 87 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор -рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальные средства отсутствуют.	все	- Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки, графические средства сигнализации и т.д.) - предусмотреть контрастное сочетание цветов (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.)	Теку щий ре монт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Звуковые маяки и др. сигнальные устройства отсутствуют	все	-Оборудовать Центр звуковыми сигнальными устройствами (сигнализацией, в том числе речевыми радиооповещателями, звуковыми маяками) согласно разделу 10 СП 136.13330.2012 -оборудовать доступные для МГН элементы здания и территории системой радиоинформирования и ориентирования для инвалидов по зрению (например, системой «Говорящий город» и др.) согласно разделу 10 СП 136.13330.2012	Теку щий ре монт
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Отсутствуют		- Информационные тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги,	Теку щий ре монт

						с указанием номера и назначения помещения согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016. - В вестибюле для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения) согласно п.8.1.6 СП 59.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Фото №1. Пути движения к объекту



Фото №2. Пути движения к объекту



Фото № 3. Вход на территорию



Фото № 4. Пути движения на территории



Фото № 5. Пути движения на территории



Фото № 6. Пути движения на территории



Фото №7. Вход в здание




Фото № 8. Вестибюль




Фото № 9. Лестница



Фото № 10. Двери



Фото № 11. Эвакуационные пути



Фото № 12. Эвакуационные пути/лестница наружная



Фото № 13. Учебные классы



Фото № 14. Учебные классы



Фото № 15. Санузел для МГН





Фото № 16. Санузел для МГН



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ



План 1 этажа

